9090 X9 Superfast

Fecha de impresión: 24.01.2026

SILCO d.o.o.

Advertencias especiales



Contiene: acetato de n-butilo. **ATENCIÓN:** Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene. Puede provocar una reacción alérgica. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo a las regulaciones nacionales. Categoría y el límite: B(e) 840 g/l. Contenido de COV: 580 g/l



UN 1263

Código QR

https://my.chemius.net/p/13FJ00/en/pd/es

Medidas de protección



Equipo de protección personal: en caso de manipulación del producto, lleve siempre el equipo de protección personal.

Protección de las manos: Guantes de protección (EN 374). Respete las instrucciones del fabricante en lo relativo al uso, almacenamiento, mantenimiento y cambio de guantes. En caso de detectar algún daño o a la primera señal de desgaste, cámbiese inmediatamente los guantes. La elección de los guantes adecuados no depende sólo del material, sino también de otros criterios de calidad, que difieren de un fabricante al otro. El tiempo de penetración lo determina el fabricante del guante protector y debe respetarse.

Protección de los ojos/la cara: Gafas de protección con protección lateral (UNE-EN ISO 16321-1:2022).

protección de la piel: Prendas de protección antiestáticas conforme a EN 1149 (1:2006, 2:1998 y 3:2004, 5:2008) y zapatos de protección

antiestáticos conforme a EN 20345:2012. En caso de exposición intensiva, utilice ropa resistente a los productos químicos (UNE-EN 13034) y botas (UNE-EN ISO 20345).

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, utilizar protección para la respiración. Utilizar una máscara respiratoria adecuada con filtro A2-P2.

Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de fuegos abiertos, del calor y de la luz solar directa. Mantener en un lugar alejado de la comida, de la bebida y de la alimentación. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener alejado de fuentes de ignición – no fumar.



Medidas higiénicas: Cuidar la higiene personal (lavado de manos antes de una pausa y al finalizar el uso). Actuar de conformidad con las buenas prácticas industriales en materia de higiene y de seguridad. Evítese el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Durante el trabajo, no comer, beber o fumar. No inhalar los vapores/el vaho.

Los procedimientos de emergencia

Procedimiento de limpieza:Absorber el producto con un material inerte (absorbente, arena); introducirlo en un recipiente especial y llevarlo a un punto autorizado de residuos. Utilizar solo instrumentos y equipos a prueba de explosiones. No utilice herramientas que generen chispas. Evite su liberación en el sistema de alcantarillado, el agua, los sótanos o las áreas de tamaño reducido. Ventilar el lugar. Limpiar el área contaminada con abundante agua.

Medios de extinción de incendios adecuados:Dióxido de carbono CO_2, polvo contra incendios, sistemas de agua, espuma alcohólica.

ˇ**Avise también a otras personas!**:Observe: El reglamento contra incendios local



ˇRealice los primeros auxilios!
Protéjase. No inhale los gases/humos/vapores.
En caso de accidente, espere hasta que un superior o los bomberos autoricen la entrada al lugar de trabajo.



ˇAvise a su superior!

SÍNTOMAS DE ENVENAMIENTO

En caso de inhalación: Un exposición excesiva al vapor o niebla puede provocar irritación de las vías respiratorias. Los vapores pueden provocar somnolencia y vértigo.

Contacto con la piel: El contacto con la piel puede provocar irritación. El contacto con la piel puede provocar insensibilidad. Una exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel.

Contacto con los ojos: El contacto con los ojos puede provocar irritación;

En caso de ingestión: Puede causar náuseas / vómitos y diarrea. Puede causar dolor abdominal.

Descripción de los primeros auxilios

En caso de inhalación: Sacar al accidentado al aire fresco – abandonar la zona contaminada. Buscar asistencia médica.

Contacto con la piel: Retirar la indumentaria y el calzado contaminado. Aclarar con abundante agua las partes del cuerpo que hayan entrado en contacto con el producto. En caso de que aparezcan síntomas que persistan, buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos: Abrir los ojos y aclarar con abundante agua, también bajo los párpados. En caso de que aparezcan síntomas que no remitan, buscar ayuda médica.

En caso de ingestión: ¡No provocar el vómito! Aclarar la boca con agua. A la persona inconsciente no se le debe poner nada en la boca. Buscar ayuda médica! Mostrar al médico la ficha de datos de seguridad o la etiqueta.

MANIPULACIÓN DE LOS VERTIDOS

Eliminación de residuos: Evitar derrames o fugas al desagüe/a la canalización. Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos.

Eliminación del envase contaminado: Llevar el envase completamente vacío al gestor autorizado de residuos. El envase vacío y sin limpiar se catalogo como residuo peligrosos – proceder de la misma manera que con el preparado residual. No perforar, cortar o soldar el embalaje sucio. Los contenedores vacíos conllevan el riesgo de que se produzca un incendio, ya que pueden contener vapores y residuos de productos inflamables.

Respete las instrucciones internas en relación a la eliminación de los residuos.